



L'edificio è stato oggetto di una recente e totale ristrutturazione e presenta un'altezza maggiore rispetto a quella vigente e tipica negli edifici del centro storico. Una eventuale sopraelevazione porterebbe l'unità edilizia fuori scala rispetto al contesto.