

# COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

## Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana

[www.comune.vigolana.tn.it](http://www.comune.vigolana.tn.it)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224

P.E.C.: [comune@pec.comune.vigolana.tn.it](mailto:comune@pec.comune.vigolana.tn.it) (utilizzabile solo da altro indirizzo pec)

### Area 2 Servizi Tecnici e del Territorio

Piazza del Popolo, 9 Altopiano della Vigolana

Tel. 0461 848812 Fax 0461 845002

Email: [lavoripubblici@comune.vigolana.tn.it](mailto:lavoripubblici@comune.vigolana.tn.it)

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Altopiano della Vigolana, 4 marzo 2020

Spett.le Gruppo Progetto di Comunità  
Al Capogruppo Sig. Paolo Bridi  
All'interpellante Sig. Luciano Bassi  
38049 Altopiano della Vigolana

**Oggetto: Interpellanza del Gruppo consigliere Progetto di Comunità n. 3/2020 dd. 17/02/2020, pervenuta al protocollo n. 2716 del 18 febbraio 2020 sulla "Sicurezza della strada comunale di Maso Pegoretti e dello stesso maso".**

Con riferimento all'interpellanza di data 17.02.2020 avente ad oggetto "Sicurezza della strada comunale di Maso Pegoretti e dello stesso maso" si comunica quanto segue.

I lavori per il ripristino del tratto stradale sono in fase di ultimazione. Per ovviare alla problematica segnalata (già evidenziata in sede di primo sopralluogo effettuato con il Servizio provinciale competente, ma non ammessa a contributo), anche alla luce delle condizioni emerse a seguito dell'andamento dei lavori, è stato dato incarico al progettista di redigere apposita variante che contempra il raccordo tra il muro in cemento esistente e il nuovo tratto appena realizzato, utilizzando a tal fine le economie derivanti dai lavori fino ad oggi eseguiti.

Per quanto concerne la sicurezza del maso Pegoretti sono stati promossi vari incontri con i proprietari e con i tecnici della P.A.T. al fine di approfondire la tematica relativa alla sicurezza dell'edificio.

Il Servizio Geologico Provinciale ha fornito i dati delle rilevazioni effettuate negli scorsi anni ed ha comunicato che continuerà a svolgere le attività di monitoraggio del movimento franoso.

Si confida di addivenire in tempi certi a definire al meglio il quadro della situazione, in collaborazione con i privati proprietari del maso, i servizi provinciali competenti e gli uffici comunali, anche sulla base della documentazione raccolta e delle perizie che sono state prodotte dai proprietari.

Distinti saluti.

Il Sindaco  
dott. Paolo Zanlucchi  
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).