



Edificio che presenta elementi architettonici tipici dell'architettura rurale e del luogo e che fa parte di un fronte che di un tessuto consolidato.

L'altezza attuale è maggiore a quella degli edifici limitrofi.

L'eventuale sopraelevazione comporterebbe una frattura del fronte