



Edificio che presenta elementi di particolare tipicità del luogo e che fa parte di un compendio edilizio di particolare pregio architettonico sottoposto a vincolo di restauro.

L'eventuale sopraelevazione comprometterebbe la visuale del complesso.