



Edificio che presenta elementi architettonici di particolare pregio e di tipicità del luogo, che fa parte di un fronte che si può ritenere di pregio e un tessuto urbano consolidato e caratterizzante il centro storico.

L'altezza attuale è maggiore a quella degli edifici limitrofi.

L'eventuale sopraelevazione comporterebbe una frattura del fronte