



Edificio che presenta elementi architettonici di particolare pregio e di tipicità del luogo, che fa parte di un fronte che si può ritenere di pregio in un tessuto urbano consolidato e caratterizzante il centro storico.

L'eventuale sopraelevazione comporterebbe una frattura del fronte e la perdita delle peculiarità ed armonie architettoniche dell'unità edilizia.